



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** TOYOTA COROLLA 5P  
**KM:** 77906  
**BASTIDOR** SB1K93BE80E171191  
**COLOR:** ROJO

**MATRICULA:** 7370LPY  
**FECHA TASACIÓN:** 11/04/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** Barcelona

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,26	7,19 €	17,59 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aleta delantera Izq.				0,26	7,19 €	17,59 €	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	Pintura
Aleta trasera Dch.			0,3	0,43	11,66 €	40,86 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.				0,43	11,66 €	28,86 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Anagrama aleta dlt. Dch.	0,2					8 €	REP./INTERVEN.	Desmontar/ Montar	Reparar
Anagrama aleta dlt. Izq.	0,2					8 €	REP./INTERVEN.	Desmontar/ Montar	Reparar
Capó				1,08	29,51 €	72,71 €	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	Pintura
Interior vehículo						0 €	RECORDATORIO	Limpieza	No valorable
Llanta Trs. Dch. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañazo	Reparar
Moldura antiniebla Dlt. Dch. Pintado	0,2	59,18 €				67,18 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir
Moldura central parag. Dlt. Pintada	0,2	156,11 €		0,14		169,71 €	SUSTITUCION	Rotura	Pieza de recambio y pintura( Moldura central derecha )
Moldura central paragolpes trs. Pintada	0,2		0,3	0,2		28 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Moldura estribo Izq. Pintado				0,33	21,74 €	34,94 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Montante techo lateral Dch.				0,35		14 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas con sensor lluvia						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado	0,8		0,8	0,84	48,85 €	146,45 €	DAÑO LEVE	Rotura	Reparación Y Pintura
Paragolpes trasero Pintado	0,8			0,84	48,85 €	114,45 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.				0,2		8 €	REP. RAPIDA PINTURA	Corrección rápida de pintura	Reparación rapida
Puerta delantera Izq.				0,76	20,58 €	50,98 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.				0,56	15,38 €	37,78 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Rejilla frontal pintado	0,2	113,53 €		0,25		131,53 €	SUSTITUCION	Rotura	Pieza de recambio y pintura( - REF: 5310202450 )
Spoiler delantero	0,2			0,31		20,4 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Tapa gancho paragolpes Trs. Pintada		15,16 €		0,1		19,16 €	SUSTITUCION	Faltante	Pieza de recambio y pintura



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** TOYOTA COROLLA 5P  
**KM:** 77906  
**BASTIDOR:** SB1K93BE80E171191  
**COLOR:** ROJO

**MATRICULA:** 7370LPY  
**FECHA TASACIÓN:** 11/04/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** Barcelona

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO: 40 €</b> <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €</b> <b>DESCUENTO PIEZAS: 0 %</b> <b>FORFAIT: 0 €</b> <b>FRANQUICIA: 0 €</b>	<b>SUBTOTAL PIEZAS: 383,98 €</b> <b>DESCUENTO: 0 €</b> <b>TOTAL PIEZAS: 383,98 €</b>	<b>HORAS MO: 4,4</b> <b>TOTAL MO: 176 €</b> <b>HORAS MOP: 7,34</b> <b>TOTAL MOP: 293,6 €</b>	<b>MATERIAL PINTURA: 222,61 €</b> <b>CONSTANTE PINTURA: 0 €</b> <b>TOTAL PINTURA: 516,21 €</b>	<b>BASE IMPONIBLE: 1076,19 €</b> <b>IVA (21%): 226 €</b> <b>TOTAL PERITACIÓN: 1302,19 €</b>

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.





















