



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: BMW SERIE 2 TOURER
KM: 104778
BASTIDOR: WBA6W910505N78395
COLOR: AZUL

MATRICULA: 6282KZT
FECHA TASACIÓN: 27/05/2024
LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.			0,3	0,35	9,42 €	34,77 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.			0,3	0,51	13,89 €	45,48 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abricillatado
Capó				1,22	33,23 €	80,81 €	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	Pintura
Guarnecido Porton		50 €				50 €	FORFAIT	Agujeros	Reparar
Kit de pegado de lunas		27 €				27 €	SUSTITUCION	Otros	Retirar y sustituir
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta dlt. Izq. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Dch. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Parabrisas		377,89 €	1,8			255,37 €	SUSTITUCION	Chinazo	Retirar y sustituir(- REF: 51317328688)
Paragolpes delantero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abricillatado
Puerta delantera Izq.				0,72	19,59 €	47,67 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.				0,59	16,12 €	39,13 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Volante						0 €	RECORDATORIO	Desgaste por uso	No valorable

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 574,89 € DESCUENTO: 192,72 € TOTAL PIEZAS: 382,17 €	HORAS MO: 3 TOTAL MO: 117 € HORAS MOP: 4,84 TOTAL MOP: 188,76 €	MATERIAL PINTURA: 176,4 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 413,49 €	BASE IMPONIBLE: 912,66 € IVA (21%): 191,66 € TOTAL PERITACIÓN: 1104,32 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.







000501 Llanta dlt. Izq. Aluminio



000901 Puerta delantera Izq.



001201 Puerta delantera Izq.





