



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** MINI COUNTRYMAN 5P  
**KM:** 86202  
**BASTIDOR:** WMWYW310003H76547  
**COLOR:** VERDE

**MATRICULA:** 7173KST  
**FECHA TASACIÓN:** 27/05/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.				0,2		7,8 €	REP. RAPIDA PINTURA	Corrección rápida de pintura	Reparación rapida
Aleta trasera Dch.				0,3		11,7 €	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrigantado
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Textur.				0,31	20,75 €	32,84 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Dlt Izq. Textur.				0,31	20,75 €	32,84 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.				0,31	20,75 €	32,84 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Izq. Textur.				0,31	20,75 €	32,84 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Anagramas porton trasero	0,2					7,8 €	REP./INTERVEN.	Desmontar/ Montar	Reparar
Capó				1,39	37,94 €	92,15 €	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,2		7,8 €	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrigantado
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61 €	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Llanta dlt. Izq. Aluminio		40 €				40 €	REP./INTERVEN.	Arañazo	Reparar
Llanta Trs. Dch. Aluminio		40 €				40 €	REP./INTERVEN.	Arañazo	Reparar
Moldura bajo faro dlt. Izq.		45,96 €	0,3			57,66 €	SUSTITUCION	Arañazo	Retirar y sustituir( Cromado - REF: 51137388117 )
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas con sensor lluvia						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado				0,56	28,11 €	49,95 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Portón trasero				0,96	26,04 €	63,48 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.				0,76	20,58 €	50,22 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,2	0,63	17,11 €	49,48 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Tapa gancho paragolpes Dlt. Pintada		21,48 €				21,48 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir( - REF: 51117478625 )



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** MINI COUNTRYMAN 5P  
**KM:** 86202  
**BASTIDOR:** WMWYW310003H76547  
**COLOR:** VERDE

**MATRICULA:** 7173KST  
**FECHA TASACIÓN:** 27/05/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO:</b> 39 € <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:</b> 39 € <b>DESCUENTO PIEZAS:</b> 0 % <b>FORFAIT:</b> 0 € <b>FRANQUICIA:</b> 0 €	<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 147,44 € <b>DESCUENTO:</b> 0 € <b>TOTAL PIEZAS:</b> 147,44 €	<b>HORAS MO:</b> 0,7 <b>TOTAL MO:</b> 27,3 € <b>HORAS MOP:</b> 7,62 <b>TOTAL MOP:</b> 297,18 €	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 293,99 € <b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33 € <b>TOTAL PINTURA:</b> 639,5 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 814,24 € <b>IVA (21%):</b> 170,99 € <b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 985,23 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.







































