



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** SEAT LEON ST  
**KM:** 67006  
**BASTIDOR:** VSSZZZ5FZLR075302  
**COLOR:** Gris metalizado

**MATRICULA:** 2492LFZ  
**FECHA TASACIÓN:** 06/06/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** SALOBRAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,29	7,94 €	19,25 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aleta trasera Izq.				0,79	21,58 €	52,39 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Capó			1	2,22	62,3 €	187,88 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61 €	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Guarnecido costado central Dch. Plástico		50 €				50 €	FORFAIT	Agujeros	Reparar
Guarnecido Porton						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Manilla Exterior puerta dlt. Izq. Pintado				0,07	13,21 €	15,94 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Manilla Exterior puerta Trs. Izq. Pintado				0,07	13,21 €	15,94 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Parabrisas con sensor lluvia						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Piloto Izq. del paragolpes trs.		14,91 €	0,2			22,71 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir( - REF: 5F9945105C )
Piloto trasero Izq.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abricantado
Portón trasero	0,2			0,65	17,61 €	50,76 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,2	0,77	21,08 €	58,91 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.						0 €	RECORDATORIO	Pintura Saltada	No valorable
Puerta trasera Dch.			0,2	0,61	16,62 €	48,21 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Revestimiento Faldon trasero						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 64,91 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 64,91 €	HORAS MO: 2,1 TOTAL MO: 81,9 € HORAS MOP: 6,85 TOTAL MOP: 267,15 €	MATERIAL PINTURA: 254,76 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 570,24 €	BASE IMPONIBLE: 717,05 € IVA (21%): 150,58 € TOTAL PERITACIÓN: 867,63 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.  
 La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.  
 Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.  
 En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito.













