



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: SEAT LEON 5P
KM: 70725
BASTIDOR: VSSZZZ5FZKR088838
COLOR: GRIS

MATRICULA: 6209KWR
FECHA TASACIÓN: 07/06/2024
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Capó						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Guarnecido Porton						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Interior vehículo		150 €				150 €	FORFAIT	Limpieza	Reparar
Kit de pegado de lunas		27 €				27 €	SUSTITUCION	Montar/Desmontar	Retirar y sustituir
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Parabrisas con sensor lluvia		395,43 €	1,8			263,96 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir(- REF: 5FA845011AENVB)
Tapizado respaldo asiento Dlt. Izq.	0,8	254,19 €				285,39 €	SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir
Techo completo			1	2,54	71,26 €	209,32 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 826,62 € DESCUENTO: 201,67 € TOTAL PIEZAS: 624,95 €	HORAS MO: 3,6 TOTAL MO: 140,4 € HORAS MOP: 2,54 TOTAL MOP: 99,06 €	MATERIAL PINTURA: 71,26 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 218,65 €	BASE IMPONIBLE: 984 € IVA (21%): 206,64 € TOTAL PERITACIÓN: 1190,64 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.









