



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: RENAULT CLIO 5P
KM: 53961
BASTIDOR: VF15RKJ0A59977582
COLOR: Blanco

MATRICULA: 3347KSL
FECHA TASACIÓN: 26/07/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta trasera Dch.				0,3		11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrigantado
Aleta trasera Izq.				0,33	8,93 €	21,8 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Capó				0,5		19,5 €	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrigantado
Moldura/Adhes. Trs. marco puerta Dlt. Iz						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.			0,5	0,73	19,84 €	67,81 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Izq.			0,4	0,62	16,86 €	56,64 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Tapacubos Dlt. Dch.						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
Tapacubos Trs. Izq.		26,55 €				26,55 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 26,55 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 26,55 €	HORAS MO: 0,9 TOTAL MO: 35,1 € HORAS MOP: 3,7 TOTAL MOP: 144,3 €	MATERIAL PINTURA: 116,23 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 307,33 €	BASE IMPONIBLE: 368,98 € IVA (21%): 77,49 € TOTAL PERITACIÓN: 446,47 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.











