



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

## Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	0944965A0
Fecha encargo	30/07/2024	Fecha informe	02/08/2024
Perito/a responsable (Int.)	NICOLÁS ADOLFO JANNONE JURADO	Tipo de intervención	Peritación de finalización

### Vehículo

Marca/Modelo	Ford Ecosport	Acabado/Versión	
Motor	RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE	Matrícula	2912KWP
Puertas		Número de bastidor	WF01XXERK1JA64052
Kilómetros	54914	Color	
Tipo de Vehículo		Categoría del vehículo	
Forma parte de			
Taller		Talleres Quart S.L	
		C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POBLET.	
		46930 Quart de Poblet (Valencia/València)	
		España	

Implicación en el siniestro

### Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

### Valoración del impacto<sup>1</sup>

## Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	294,80 €	Materiales Pintura	231,70 €	Importe M.O. (Pintura)	286,76 €
Dto. Piezas/Recambios	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal Piezas/Recambios	0,00 €	Subtotal M.O.	294,80 €	Subtotal M. Pintura	231,70 €	Subtotal M.O. (Pintura)	286,76 €

Detalle de los daños

### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Chapa 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa	GtT9058R	Reparar Aleta tr dr (zona inf)	0,20 h	10,72 €
Reparar	Chapa	GtT70010	Reparar Capó dl	1,50 h	80,40 €
Reparar	Chapa	GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	93,80 €
Reparar	Chapa	GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	93,80 €
Reparar	Chapa	GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,30 h	16,08 €

Mano de obra	
Importe	294,80 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	294,80 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta tr dr (zona inf) Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Capó dl Reparación (S=6) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	231,70 €	1,00	231,70 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	5,35 h	0,00 €	1,00	286,76 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=0) Color Carroceria Completo	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	518,46 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	518,46 €

Subtotal

Subtotal	813,26 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	813,26 €
Importe imp.	170,78 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
813,26 €	170,78 €	984,04 €	0,00 €	984,04 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.