



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE

**MODELO:** BMW X1 5P

**KM:** 117311

**BASTIDOR:** WBAJH510305N23506

**COLOR:** GRIS

**MATRICULA:** 7934KZC

**FECHA TASACIÓN:** 25/09/2024

**LUGAR TASACIÓN:** GUADALIX

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,22	7,55 €	16,13 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aleta delantera Izq.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abricillatado
Aleta trasera Dch.			0,2	0,38	13,2 €	35,82 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abricillatado
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Textur.				0,23	20,75 €	29,72 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.				0,23	20,75 €	29,72 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Consola Central - parte trasera						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Guarnecido cuero puerta Trs. Izq.		90 €				90 €	REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
Guarnecido Porton						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
-Interior vehículo						0 €	RECORDATORIO	Limpieza	No valorable
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		90 €				90 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta dlt. Izq. Aluminio						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Llanta Trs. Izq. Aluminio						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Moldura central parag. Dlt. Texturado				0,12	10,11 €	14,79 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura central paragolpes trs. Texturado				0,12		4,68 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,63	48,85 €	73,42 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,46	35,3 €	53,24 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Piloto Exterior trs. Dch.						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Portón trasero				0,6	20,99 €	44,39 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,3	0,57	19,57 €	53,5 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.				0,57	19,57 €	41,8 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,4	0,49	16,98 €	51,69 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Izq.			0,2	0,49	16,98 €	43,89 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Spoiler delantero				0,23	20,75 €	29,72 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Spoiler trasero				0,14	12,77 €	18,23 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Tirador interior puerta Dlt. Izq.		90 €				90 €	REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
Tirador interior puerta Trs. Dch.		90 €				90 €	REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** BMW X1 5P  
**KM:** 117311  
**BASTIDOR:** WBAJH510305N23506  
**COLOR:** GRIS

**MATRICULA:** 7934KZC  
**FECHA TASACIÓN:** 25/09/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** GUADALIX

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO:</b> 39 € <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:</b> 39 € <b>DESCUENTO PIEZAS:</b> 0 % <b>FORFAIT:</b> 0 € <b>FRANQUICIA:</b> 0 €	<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 360 € <b>DESCUENTO:</b> 0 € <b>TOTAL PIEZAS:</b> 360 €	<b>HORAS MO:</b> 1,7 <b>TOTAL MO:</b> 66,3 € <b>HORAS MOP:</b> 5,48 <b>TOTAL MOP:</b> 213,72 €	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 284,12 € <b>CONSTANTE PINTURA:</b> 46,8 € <b>TOTAL PINTURA:</b> 544,64 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 970,94 € <b>IVA (21%):</b> 203,9 € <b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 1174,84 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

































