



MATRICULA: 8131LWK-C
 FECHA TASACIÓN: 12/02/2024
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE PRECIO MANO OBRA MO: 40 €
 MODELO: SEAT ARONA SUV 5P PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €
 KM: 102352 DESCUENTO PIEZAS: 0 %
 BASTIDOR: VSSZZKJZNR057878 FORFAIT: 0 €
 COLOR: BLANCO FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,33		13,20	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta delantera Izq.				0,30		12,00	PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Spoiler trasero				0,31	20,75	33,15	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado				0,45	25,81	43,81	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,30	59,70	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
6F9845011RNVB-Parabrisas		293,58	1,80			215,85	SUSTITUCION	Rotura	
D004660M4-Kit de pegado de lunas		27,00				27,00	SUSTITUCION	Otros	
Guarnecido superior Dch. pilar A							RECORDATORIO	Otros	
Carrocería vehículo							RECORDATORIO	Quitar adhesivos	
Interior vehículo							RECORDATORIO	Limpieza LEVE	
-Guarnecido Porton		50,00				50,00	FORFAIT	Taladro / cortes / agujeros	
6F9867601B82V-.Guarnecidos / revestimientos		71,67	0,30			83,67	SUSTITUCION	Falta	tapa izq guarnecido porton tras



MATRICULA: 8131LWK-C
 FECHA TASACIÓN: 12/02/2024
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: 442,25 €	HORAS MO: 2,1 h.	MATERIAL PINTURA: 81,86 €	BASE IMPONIBLE: 586,71 €
DESCUENTO: 149,73 %	TOTAL MO: 84,00	CONSTANTE PINTURA: 48,33	IVA (21%): 123,21 €
TOTAL PIEZAS: 292,52 €	HORAS MOP: 2 h.	TOTAL PINTURA: 210,19 €	TOTAL PERITACIÓN: 709,92 €
	TOTAL MOP: 80,00 €		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



MODELO: SEAT ARONA SUV 5P

MATRICULA: 8131LWK

FECHA: 12/02/2024



MODELO: SEAT ARONA SUV 5P



MODELO: SEAT ARONA SUV 5P



MODELO: SEAT ARONA SUV 5P



MODELO: SEAT ARONA SUV 5P





MODELO: SEAT ARONA SUV 5P



MODELO: SEAT ARONA SUV 5P

