



MATRICULA: 3145KNS-C  
 FECHA TASACIÓN: 19/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: VW TIGUAN 5P      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 34819      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR: WVGZZZ5NZJM179294      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: GRIS METALIZADO      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA                           | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO              | DESCRIPCIÓN<br>OBSERVACIONES            |
|--|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---|
| Neumatico delantero Izq.                       |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Neumáticos con dibujo > 5mm      |   |
| Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado         |                   |                 |              | 0,16          | 10,61               | 17,01          | DAÑO LEVE     | Arañado/rasguño menor de 100mm   |   |
| Puerta delantera Izq.                          |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Arañado/rasguño menor de 100mm   |   |
| Neumático trasero Izq.                         |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Neumáticos con dibujo > 5mm      |   |
| Aletín/moldura aleta Trs Izq. Textur.          |                   |                 |              | 0,31          | 20,75               | 33,15          | DAÑO LEVE     | Arañado/rasguño menor de 100mm   |   |
| Spoiler trasero                                |                   |                 |              | 0,56          | 28,11               | 50,51          | DAÑO LEVE     | Arañado/rasguño menor de 100mm   |   |
| Moldura central paragolpes trs. Texturado      |                   |                 |              | 0,31          | 20,75               | 33,15          | DAÑO LEVE     | Arañado/rasguño menor de 100mm   |   |
| Neumático trasero Dch.                         |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Neumáticos con dibujo > 5mm      |   |
| Moldura puerta Trs. Dch. Texturada             |                   |                 |              | 0,19          | 12,77               | 20,37          | DAÑO LEVE     | Arañado/rasguño menor de 100mm   |   |
| Moldura puerta dlt. Dch. Texturada             |                   |                 |              | 0,19          | 12,77               | 20,37          | DAÑO LEVE     | Arañado/rasguño menor de 100mm   |   |
| Neumático delantero Dch.                       |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm |   |
| Parabrisas con sensor lluvia                   |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Picaduras por piedras            |   |
| Interior vehículo                              |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO  | Limpieza LEVE                    |   |
| 5NA864298E-Tobera calefacción Trs.             |                   | 175,50          | 0,20         |               |                     | 183,50         | SUSTITUCION   | Rotura                           |   |
| 5TA881862G82V-.Embelcedores / Tapas / molduras |                   | 120,00          | 0,20         |               |                     | 128,00         | SUSTITUCION   | Rotura                           | Mesita auxiliar asiento trasero derecho |



MATRICULA: 3145KNS-C  
 FECHA TASACIÓN: 19/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
|                      |                   |                 |              |               |                     |                |               |                     |                              |

| PIEZAS                           | MANO DE OBRA              | PINTURA                           | TOTAL                             |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 295,50 € | <b>HORAS MO:</b> 0,4 h.   | <b>MATERIAL PINTURA:</b> 105,76 € | <b>BASE IMPONIBLE:</b> 534,39 €   |
| <b>DESCUENTO:</b> 0,00 %         | <b>TOTAL MO:</b> 16,00    | <b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33   | <b>IVA (21%):</b> 112,22 €        |
| <b>TOTAL PIEZAS:</b> 295,50 €    | <b>HORAS MOP:</b> 1,72 h. | <b>TOTAL PINTURA:</b> 222,89 €    | <b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 646,61 € |
|                                  | <b>TOTAL MOP:</b> 68,80 € |                                   |                                   |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
|         |                    |         |

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



**MODELO: VW TIGUAN 5P**

**MATRICULA: 3145KNS**

**FECHA: 19/03/2024**





**MODELO: VW TIGUAN 5P**

**MATRICULA: 3145KNS**

**FECHA: 19/03/2024**







MODELO: VW TIGUAN 5P

MATRICULA: 3145KNS

FECHA: 19/03/2024






MODELO: VW TIGUAN 5P

MATRICULA: 3145KNS

FECHA: 19/03/2024







MODELO: VW TIGUAN 5P

MATRICULA: 3145KNS

FECHA: 19/03/2024





MODELO: VW TIGUAN 5P  
MATRICULA: 3145KNS  
FECHA: 19/03/2024







MODELO: VW TIGUAN 5P

MATRICULA: 3145KNS

FECHA: 19/03/2024





MODELO: VW TIGUAN 5P

MATRICULA: 3145KNS

FECHA: 19/03/2024



