



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	_____
Código de encargo	_____	Código	0879574E0
Fecha encargo	_____	Fecha informe	12/04/2024
Perito/a responsable (Int.)	Adrian Tomas Canet	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Mercedes-Benz Clase A	Acabado/Versión	_____
Motor	_____	Matrícula	4644LDM
Puertas	_____	Número de bastidor	W1K1770121N150355
Kilómetros	69777	Color	_____
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de	_____		
Taller		Talleres Quart S.L	
		C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POBLET.	
		46930 Quart de Poblet (Valencia/València)	
		España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	102,22 €	Importe M.O.	48,24 €	Materiales	226,45 €	Importe M.O.	219,76 €
bios				Pintura		(Pintura)	
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios						(Pintura)	
bios							
Subtotal	102,22 €	Subtotal M.O.	48,24 €	Subtotal M.	226,45 €	Subtotal M.O.	219,76 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	
bios							

Detalle de los daños

Piezas					
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)
Sustituir	A1778171500	Anagrama tr modelo	1,00	40,39 €	0,00 %
Sustituir	A1778170000	Emblema tr	1,00	24,76 €	0,00 %
Sustituir	A17768041019051	Portaobjetos tr consola central	1,00	37,07 €	0,00 %

Piezas/Recambios

Importe	102,22 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	102,22 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Guarnecido 53.60€, Chapa 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa	GT84010	Reparar Portón tr	0,30 h	16,08 €
Sustituir	Chapa	88-3511-01	Sustituir Anagrama tr modelo	0,30 h	16,08 €
Sustituir	Chapa	88-3501-01	Sustituir Emblema tr	0,10 h	5,36 €
Sustituir	Guarnecido	68-5068-01	Sustituir Portaobjetos tr consola central	0,20 h	10,72 €

Mano de obra

Importe	48,24 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	48,24 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	226,45 €	1,00	226,45 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	4,10 h	0,00 €	1,00	219,76 €
Pintar	Pintura	Manilla ext puerta dl dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=4) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Portón tr Reparación (S=2) (L=2)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura

Importe	446,21 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	446,21 €

Subtotal

Subtotal	596,67 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	596,67 €
Importe imp.	98,95 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
596,67 €	125,30 €	721,97 €	0,00 €	721,97 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.