



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: AUDI A4 SW
KM: 54895
BASTIDOR: WAUZZZF48JA230857
COLOR: NEGRO

MATRICULA: 5726KNZ
FECHA TASACIÓN: 30/05/2024
LUGAR TASACIÓN: Valencia

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Capó				1,38	37,7 €	91,52 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Llanta Dlt. Dch. Aluminio			2			78 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta dlt. Izq. Aluminio			2			78 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Dch. Aluminio			2			78 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado			0,6	0,84	48,85 €	105,01 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Pequeños materiales		5 €				5 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir(tapa ixofix 1)
Puerta delantera Dch.			0,2	0,73	19,84 €	56,11 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.				0,73	19,84 €	48,31 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Tobera calefacción Trs.		77,7 €	0,2			85,5 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir(- REF: 8W0819203B)

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 82,7 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 82,7 €	HORAS MO: 7 TOTAL MO: 273 € HORAS MOP: 4,29 TOTAL MOP: 167,31 €	MATERIAL PINTURA: 161,53 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 377,17 €	BASE IMPONIBLE: 732,87 € IVA (21%): 153,9 € TOTAL PERITACIÓN: 886,77 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito.







000601 Neumatico delantero Izq



000601 Neumatico delantero Izq



001501 Neumático trasero Izq.



001501 Neumático trasero Izq.



003201 Neumático trasero Dch.



003201 Neumático trasero Dch.



004101 Neumático delantero Dch.



004101 Neumático delantero Dch.



00530101 Parabrisas



005001 Capó



005001 Capó



