



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: MERCEDES CLASE E 4P
KM: 51986
BASTIDOR: WDD2130161A606574
COLOR: Azul metalizado

MATRICULA: 3379KWS
FECHA TASACIÓN: 12/06/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Hueco puerta dlt. Izq.						0 €	RECORDATORIO	Abollado(s) menor(es) de 100mm	No valorable
Interior vehículo						0 €	RECORDATORIO	Limpieza	No valorable
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño menor de 100mm	Reparar
Llanta dlt. Izq. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño menor de 100mm	Reparar
Montante techo lateral Izq.			0,4	0,35		29,25 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Parabrisas con sensor lluvia						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado			0,3	0,84	48 €	92,46 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,84	48 €	80,76 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Piloto trasero Izq.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrigantado
Puerta trasera Izq.				0,67	18,04 €	44,17 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 80 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 80 €	HORAS MO: 1 TOTAL MO: 39 € HORAS MOP: 2,7 TOTAL MOP: 105,3 €	MATERIAL PINTURA: 114,04 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 267,67 €	BASE IMPONIBLE: 386,67 € IVA (21%): 81,2 € TOTAL PERITACIÓN: 467,87 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito.









000601 Neumático delantero Izq



000601 Neumático delantero Izq



001501 Neumático trasero Izq



001501 Neumático trasero Izq



002501 Neumático trasero Dch



002501 Neumático trasero Dch



003501 Neumático delantero Dch



