

MARCA: ALD AUTOMOTIVE MODELO: SEAT IBIZA 5P

KM: 15112

BASTIDOR VSSZZZKJZLR070295

COLOR: BLANCO

MATRICULA: 5158LCP FECHA TASACIÓN: 29/05/2024

LUGAR TASACIÓN: SEMAT SANTA PERPETUA

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	PRECIO	TIEMPO	TIEMPO	MATERIAL	TOTAL	NIVEL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
PIEZA	MONTAJE	PIEZA	МО	MOP	PINTURA	LINEA	DAÑO	DAÑO	ACCION
Aleta trasera Izq.				0,38	10,42 €	25,24 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61€	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Hueco puerta Trs. Izq.						0€	RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
-Interior vehículo						0€	RECORDATORIO	Limpieza	No valorable
Manilla Exterior puerta dlt. Izq. Pintado				0,07	13,21€	15,94€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Manilla Exterior puerta Trs. Izq. Pintado				0,07	13,21€	15,94€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Neumático delantero Dch.						0€	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0€	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0€	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0€	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas con sensor Iluvia						0€	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado	0,8			0,61	35,3 €	90,29€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado	0,8			0,84	48,85 €	112,81€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.				0,76	20,83 €	50,47 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.				0,76	20,83 €	50,47 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Izq.				0,65	17,61€	42,96 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 0 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 0 €	HORAS MO: 1,6 TOTAL MO: 62,4 € HORAS MOP: 4,3 TOTAL MOP: 167,7 €	MATERIAL PINTURA: 190,87 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 406,9 €	BASE IMPONIBLE: 469,3 € IVA (21%): 98,55 € TOTAL PERITACIÓN: 567,85 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Én el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es garvagh@garvaghenterprises.com pa



Fecha Tasación: 29/05/2024 Matricula: 5158LCP

KM: 15112





















Fecha Tasación: 29/05/2024 Matricula: 5158LCP





















Fecha Tasación: 29/05/2024 Matricula: 5158LCP

KM: 15112





















Fecha Tasación: 29/05/2024 Matricula: 5158LCP

KM: 15112





















Fecha Tasación: 29/05/2024 Matricula: 5158LCP





















Fecha Tasación: 29/05/2024 Matricula: 5158LCP





















Fecha Tasación: 29/05/2024 Matricula: 5158LCP





















Fecha Tasación: 29/05/2024 Matricula: 5158LCP

KM: 15112





