



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: KIA CEED 5P
KM: 33594
BASTIDOR: U5YH2511AKL047696
COLOR: BLANCO

MATRICULA: 1925KYX
FECHA TASACIÓN: 28/05/2024
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN ACCION |
|--|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Aleta trasera Dch. | | | 0,5 | 0,4 | 10,91 € | 46,01 € | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) mayor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Aleta trasera Izq. | | | | 0,3 | | 11,7 € | PULIDO | Arañazo | Pulido y abrigantado |
| Capó | | | | 0,5 | | 19,5 € | PULIDO | Arañazo | Pulido y abrigantado |
| Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado | | | | 0,16 | 10,61 € | 16,85 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Guarnecido Porton | | 50 € | | | | 50 € | FORFAIT | Agujeros | Reparar |
| Interior vehículo | | 50 € | | | | 50 € | FORFAIT | Limpieza | Reparar |
| Llanta Dlt. Dch. Aluminio | | 70 € | | | | 70 € | FORFAIT | Arañazo | Reparar |
| Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado | | | | 0,07 | 13,21 € | 15,94 € | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Manilla Exterior puerta dlt. Izq. Pintado | | | | 0,07 | 13,21 € | 15,94 € | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pintura |
| Neumático delantero Dch. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm | No valorable |
| Neumatico delantero Izq. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm | No valorable |
| Neumático trasero Dch. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Neumático trasero Izq. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Parabrisas con sensor lluvia | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Picaduras por piedras | No valorable |
| Paragolpes delantero Pintado | | | | 0,61 | 35,3 € | 59,09 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Paragolpes trasero Pintado | | | | 0,61 | 35,3 € | 59,09 € | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Puerta trasera Dch. | | | 0,3 | 0,56 | 15,38 € | 48,92 € | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Puerta trasera Izq. | | | | 0,2 | | 7,8 € | REP. RAPIDA PINTURA | Arañado/rasguño menor de 100mm | |
| Radio original | | 400 € | | | | 400 € | REP./INTERVEN. | Desmontar/ Montar | Reparar(fallo) |
| Rejilla central inferior parag. Dlt. Texturado | 0,2 | | | | | 7,8 € | REP./INTERVEN. | Desmontar/ Montar | Reparar |
| Tirador interior puerta Dlt. Izq. | | | | | | 0 € | RECORDATORIO | Arañazo | No valorable |



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: KIA CEED 5P
KM: 33594
BASTIDOR: U5YH2511AKL047696
COLOR: BLANCO

MATRICULA: 1925KYX
FECHA TASACIÓN: 28/05/2024
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN ACCION |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |

| CONDICIONES DE VALORACIÓN | PIEZAS | MANO DE OBRA | PINTURA | TOTAL |
|--|--|---|--|---|
| PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 € | SUBTOTAL PIEZAS: 570 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 570 € | HORAS MO: 1 TOTAL MO: 39 € HORAS MOP: 3,48 TOTAL MOP: 135,72 € | MATERIAL PINTURA: 133,92 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 317,97 € | BASE IMPONIBLE: 926,97 € IVA (21%): 194,66 € TOTAL PERITACIÓN: 1121,63 € |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
| | | |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.













