



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** VW T ROC  
**KM:** 28692  
**BASTIDOR:** WVGZZA1ZMV136528  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 9482LPH  
**FECHA TASACIÓN:** 13/06/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** Valencia


DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.				0,29	7,55 €	18,86 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Mecánica vehículo		180 €	1			219 €	REP./INTERVEN.	Revisión de mantenimiento	Reparar( Precio orientativo. )
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes trasero Pintado				0,45	25,81 €	43,36 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.				0,74	19,1 €	47,96 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura


CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 180 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 180 €	HORAS MO: 1 TOTAL MO: 39 € HORAS MOP: 1,48 TOTAL MOP: 57,72 €	MATERIAL PINTURA: 52,46 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 158,51 €	BASE IMPONIBLE: 377,51 € IVA (21%): 79,28 € TOTAL PERITACIÓN: 456,79 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito.







000601 Neumático delantero Izq.



001501 Neumático trasero Izq.



001501 Neumático trasero Izq.



