



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** AUDI Q2  
**KM:** 45593  
**BASTIDOR:** WAUZZZGA2KA089970  
**COLOR:** Blanco

**MATRICULA:** 5751KZN  
**FECHA TASACIÓN:** 22/07/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** GUADALIX

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.			0,2	0,22	7,94 €	24,32 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.			0,3	0,28	10,42 €	33,04 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Izq. Pintado				0,25	21,74 €	31,49 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs. Dch. Pintado				0,25	21,74 €	31,49 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Bombin puerta dlt. Izq.		176,5 €	0,8			207,7 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir( - REF: 107837167FK )
-Carrocería vehículo						0 €	RECORDATORIO	Otros	No valorable( porton no abre, verificar averia )
Libro de Instrucciones		20 €				20 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		150 €				150 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Moldura central paragolpes trs. Pintada			0,4	0,2		23,4 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Paragolpes delantero Pintado				0,63		24,57 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,34	25,81 €	39,07 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,2	0,5	18,35 €	45,65 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Segundo juego llaves		150 €				150 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir
Spoiler trasero			0,3	0,23	20,75 €	41,42 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura


CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 496,5 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 496,5 €	HORAS MO: 2,2 TOTAL MO: 85,8 € HORAS MOP: 2,9 TOTAL MOP: 113,1 €	MATERIAL PINTURA: 126,75 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 286,65 €	BASE IMPONIBLE: 868,95 € IVA (21%): 182,48 € TOTAL PERITACIÓN: 1051,43 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.







106301 Bombin puerta (Rt. 12q)





