



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: HYUNDAI TUCSON 5P
KM: 112244
BASTIDOR: TMAJ3817ALJ917287
COLOR: Rojo metalizado

MATRICULA: 5269KYF
FECHA TASACIÓN: 05/07/2024
LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	10,61 €	16,85 €	DAÑO LEVE	Pintura Saltada	Pintura
Guarnecido Porton		50 €				50 €	REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
-Guarnecidos / revestimientos						0 €	RECORDATORIO	Desgaste por uso	No valorable(de habitáculo trasero)
Kit de pegado de lunas		27 €				27 €	SUSTITUCION	Otros	Retirar y sustituir
Llanta dlt. Izq. Aluminio						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Llanta Trs. Dch. Aluminio						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Matrícula delantera						0 €	RECORDATORIO	Desgaste por uso	No valorable
Moldura puerta Trs. Dch. Texturada				0,16	10,11 €	16,35 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Parabrisas		471,1 €	2			549,1 €	SUSTITUCION	Chinazo	Retirar y sustituir(- REF: 86110-D7170)
Paragolpes trasero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Piloto Retrovisor Dch.		91,02 €				91,02 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir
Piloto Retrovisor Izq.			0,3			11,7 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño menor de 100mm	Reparar
Puerta trasera Dch.			0,5	0,71	18,39 €	65,58 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 639,12 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 639,12 €	HORAS MO: 2,8 TOTAL MO: 109,2 € HORAS MOP: 1,87 TOTAL MOP: 72,93 €	MATERIAL PINTURA: 87,96 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 207,69 €	BASE IMPONIBLE: 956,01 € IVA (21%): 200,76 € TOTAL PERITACIÓN: 1156,77 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito.













