



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	0945515A0
Fecha encargo	31/07/2024	Fecha informe	02/08/2024
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Ford Focus	Acabado/Versión	
Motor	1499CC 88KW (120)	Matrícula	5080LHW
Puertas		Número de bastidor	WF0PXXGCHPLC87325
Kilómetros	46167	Color	
Tipo de Vehículo		Categoría del vehículo	
Forma parte de			
Taller		KRON HUMANICS S.L Carretera la Esclusa 8, SEVILLA. 41011 Sevilla (Sevilla) España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	80,40 €	Materiales	340,09 €	Importe M.O. (Pintura)	329,64 €
Dto. Piezas/Recambios	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal Piezas/Recambios	0,00 €	Subtotal M.O.	80,40 €	Subtotal M. Pintura	340,09 €	Subtotal M.O. (Pintura)	329,64 €

Detalle de los daños

Mano de obra (Chapa 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa	GT35050	Reparar Volante dirección	0,00 h	80,40 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra	
Importe	80,40 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	80,40 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	340,09 €	1,00	340,09 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	6,15 h	0,00 €	1,00	329,64 €
Pintar	Pintura	Panel ext puerta dl dr Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Panel ext puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Panel ext puerta tr iz Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Portón tr Reparación (S=0) (L=1)	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	669,73 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	669,73 €

Subtotal

Subtotal	750,13 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	750,13 €
Importe imp.	157,53 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
750,13 €	157,53 €	907,66 €	0,00 €	907,66 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.