



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: MERCEDES GLC COUPE
KM: 98463
BASTIDOR: WDC2533091F403641
COLOR: Gris

MATRICULA: 2854KGY
FECHA TASACIÓN: 16/07/2024
LUGAR TASACIÓN: VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta trasera Izq.				0,4	13,93 €	29,53 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.			0,5	0,23	20,76 €	49,23 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparación Y Pintura
Bandeja de cortina						0 €	RECORDATORIO	Faltante	No valorable(Repuesta- REF: A25381090029051)
compresor de inflado neumáticos		173,56 €				173,56 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir(- REF: A0005838205)
kit antipinchazos						0 €	RECORDATORIO	Faltante	No valorable
-Mecánica vehículo						0 €	RECORDATORIO	Revisión de mantenimiento	No valorable
Moldura central paragolpes trs. Cromada	0,2	68,36 €				76,16 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir(- REF: A2538858605)
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,63	49,84 €	74,41 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado	1,2		0,3	0,63	49,84 €	132,91 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparación Y Pintura
Paragolpes trasero Texturado				0,57	38,89 €	61,12 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Piloto Retrovisor Dch.			0,2			7,8 €	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrillantado
Puerta delantera Dch.				0,6	21,37 €	44,77 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.				0,6	21,37 €	44,77 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.				0,54	19,21 €	40,27 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Retrovisor interior			0,2			7,8 €	REP./INTERVEN.	Desmontar/ Montar	Reparar
Spoiler delantero parte Dch.			0,2			7,8 €	REP./INTERVEN.	Desmontar/ Montar	Reparar

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 241,92 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 241,92 €	HORAS MO: 2,8 TOTAL MO: 109,2 € HORAS MOP: 4,2 TOTAL MOP: 163,8 €	MATERIAL PINTURA: 235,21 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 445,81 €	BASE IMPONIBLE: 796,93 € IVA (21%): 167,36 € TOTAL PERITACIÓN: 964,29 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.









