



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** BMW SERIE3 4P  
**KM:** 59187  
**BASTIDOR:** WBA5V51040AJ56035  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 7506KYY  
**FECHA TASACIÓN:** 06/09/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** Málaga

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta trasera Izq.				0,56	15,38 €	37,22 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Portón trasero			0,3	0,88	24,06 €	70,08 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Dch.				0,72	19,59 €	47,67 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Izq.				0,72	19,59 €	47,67 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Tapa toma de corriente Trs.		12,72 €				12,72 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO: 39 €</b> <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 €</b> <b>DESCUENTO PIEZAS: 0 %</b> <b>FORFAIT: 0 €</b> <b>FRANQUICIA: 0 €</b>	<b>SUBTOTAL PIEZAS: 12,72 €</b> <b>DESCUENTO: 0 €</b> <b>TOTAL PIEZAS: 12,72 €</b>	<b>HORAS MO: 0,3</b> <b>TOTAL MO: 11,7 €</b> <b>HORAS MOP: 4,1</b> <b>TOTAL MOP: 159,9 €</b>	<b>MATERIAL PINTURA: 149,22 €</b> <b>CONSTANTE PINTURA: 46,8 €</b> <b>TOTAL PINTURA: 355,92 €</b>	<b>BASE IMPONIBLE: 380,34 €</b> <b>IVA (21%): 79,87 €</b> <b>TOTAL PERITACIÓN: 460,21 €</b>

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



