



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** PEUGEOT 5008 5P  
**KM:** 118230  
**BASTIDOR:** VF3MCYHZMMS028997  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 2592LSC  
**FECHA TASACIÓN:** 10/09/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** Valencia

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
kit antipinchazos		18,51 €				18,51 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir( consumible - REF: 9831814080 )
Llanta Trs. Dch. Aluminio		150 €				150 €	FORFAIT	Arañazo	Reparar
Moldura Izq. del parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Neumático delantero Dch.			0,5			19,5 €	RECORDATORIO	Neumáticos dibujo inferior al permitido	No valorable( 225/55X18 PIREL.WSZer3 98H )
Neumatico delantero Izq.			0,5			19,5 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable( 225/55X18 PIREL.WSZer3 98H )
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado				0,56	28,11 €	49,95 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 168,51 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 168,51 €	HORAS MO: 0 TOTAL MO: 0 € HORAS MOP: 1,17 TOTAL MOP: 45,63 €	MATERIAL PINTURA: 63,41 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 155,84 €	BASE IMPONIBLE: 324,35 € IVA (21%): 68,11 € TOTAL PERITACIÓN: 392,46 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.









