



MATRICULA: 1978LSC-C  
 FECHA TASACIÓN: 11/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: FORD PUMA      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 35978      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR WF02XXERK2MB32167      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: GRIS      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Puerta trasera Izq.				0,72	18,63	47,43	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Spoiler trasero				0,31	20,75	33,15	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado				0,45	25,81	43,81	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Moldura central paragolpes trs. Texturado			0,30	0,19	12,77	32,37	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Portón trasero			1,00	1,23	31,64	120,84	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Puerta trasera Dch.				0,72	18,63	47,43	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Montante techo lateral Dch.			0,30	0,35		26,00	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Interior vehículo							RECORDATORIO	Limpieza LEVE	
-Guarnecido cuero puerta Trs. Izq.		90,00				90,00	REP./INTERVEN.	Taladro / cortes / agujeros	



MATRICULA: 1978LSC-C  
 FECHA TASACIÓN: 11/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 90,00 €	<b>HORAS MO:</b> 1,6 h.	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 128,23 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 489,36 €
<b>DESCUENTO:</b> 0,00 %	<b>TOTAL MO:</b> 64,00	<b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33	<b>IVA (21%):</b> 102,77 €
<b>TOTAL PIEZAS:</b> 90,00 €	<b>HORAS MOP:</b> 3,97 h.	<b>TOTAL PINTURA:</b> 335,36 €	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 592,13 €
	<b>TOTAL MOP:</b> 158,80 €		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.





**MODELO: FORD PUMA**  
**MATRICULA: 1978LSC**  
**FECHA: 11/03/2024**





**MODELO: FORD PUMA**  
**MATRICULA: 1978LSC**  
**FECHA: 11/03/2024**





**MODELO: FORD PUMA**  
**MATRICULA: 1978LSC**  
**FECHA: 11/03/2024**






MODELO: FORD PUMA  
MATRICULA: 1978LSC  
FECHA: 11/03/2024






MODELO: FORD PUMA  
MATRICULA: 1978LSC  
FECHA: 11/03/2024





MODELO: FORD PUMA  
MATRICULA: 1978LSC  
FECHA: 11/03/2024





**MODELO: FORD PUMA**  
**MATRICULA: 1978LSC**  
**FECHA: 11/03/2024**

