



MATRICULA: 6015KTM-C  
 FECHA TASACIÓN: 22/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: JEEP COMPASS 5P      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 72246      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR 3C4NJCBS2KT605081      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: GRIS METALIZADO      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Puerta delantera Izq.			0,20	0,86	22,40	64,80	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta trasera Izq.			0,20	0,68	17,69	52,89	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado				0,84	48,85	82,45	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado				0,76	38,45	68,85	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta trasera Dch.				0,62	16,03	40,83	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Tapa depósito combustible				0,07	13,21	16,01	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Dch.				0,68	17,69	44,89	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Dch.				0,86	22,40	56,80	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	10,61	17,01	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta delantera Dch.				0,36	9,43	23,83	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Textur.				0,20		8,00	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Llanta Dlt. Dch. Aluminio		70,00				70,00	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado				0,84	48,85	82,45	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó				1,32	34,19	86,99	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	
0053331876-Barra techo Izq.		3,10	0,20			11,10	SUSTITUCION	Falta	moldura
0053331876-Barra techo Dch.		3,10	0,20			11,10	SUSTITUCION	Falta	moldura
Interior vehículo							RECORDATORIO	Limpieza MEDIA	
-Segundo juego llaves		150,00				150,00	SUSTITUCION	Falta	



MATRICULA: 6015KTM-C  
 FECHA TASACIÓN: 22/03/2024  
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 226,20 €	<b>HORAS MO:</b> 0,8 h.	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 299,8 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 936,33 €
<b>DESCUENTO:</b> 0,00 %	<b>TOTAL MO:</b> 32,00	<b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33	<b>IVA (21%):</b> 196,63 €
<b>TOTAL PIEZAS:</b> 226,20 €	<b>HORAS MOP:</b> 8,25 h.	<b>TOTAL PINTURA:</b> 678,13 €	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 1.132,96 €
	<b>TOTAL MOP:</b> 330,00 €		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



**MODELO: JEEP COMPASS 5P**

**MATRICULA: 6015KTM**

**FECHA: 22/03/2024**







MODELO: JEEP COMPASS 5P

MATRICULA: 6015KTM

FECHA: 22/03/2024





MODELO: JEEP COMPASS 5P

MATRICULA: 6015KTM

FECHA: 22/03/2024







**MODELO: JEEP COMPASS 5P**

**MATRICULA: 6015KTM**

**FECHA: 22/03/2024**





MODELO: JEEP COMPASS 5P

MATRICULA: 6015KTM

FECHA: 22/03/2024






MODELO: JEEP COMPASS 5P

MATRICULA: 6015KTM

FECHA: 22/03/2024








MODELO: JEEP COMPASS 5P

MATRICULA: 6015KTM

FECHA: 22/03/2024






MODELO: JEEP COMPASS 5P

MATRICULA: 6015KTM

FECHA: 22/03/2024





MODELO: JEEP COMPASS 5P

MATRICULA: 6015KTM

FECHA: 22/03/2024

