



MATRICULA: 7961KVV-C  
 FECHA TASACIÓN: 05/04/2024  
 LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE      PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  
 MODELO: VW POLO 5P      PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  
 KM: 49310      DESCUENTO PIEZAS: 0 %  
 BASTIDOR: WVVZZZAWZKY125016      FORFAIT: 0 €  
 COLOR: BLANCO      FRANQUICIA: 0 €

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq.			0,80	0,51	14,34	66,74	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Tapacubos dlt. Izq.							RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61	17,01	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Estribo Izquierdo				0,35	9,42	23,42	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.				0,74	20,09	49,69	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Tapacubos Trs. Izq.							RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado				0,84	48,85	82,45	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Portón trasero			0,50			20,00	PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta trasera Dch.			0,20	0,56	15,38	45,78	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,30	59,70	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó				1,13	30,75	75,95	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	
Parabrisas							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	



MATRICULA: 7961KVV-C  
 FECHA TASACIÓN: 05/04/2024  
 LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> 0,00 €	<b>HORAS MO:</b> 1,5 h.	<b>MATERIAL PINTURA:</b> 184,74 €	<b>BASE IMPONIBLE:</b> 489,07 €
<b>DESCUENTO:</b> 0,00 %	<b>TOTAL MO:</b> 60,00	<b>CONSTANTE PINTURA:</b> 48,33	<b>IVA (21%):</b> 102,70 €
<b>TOTAL PIEZAS:</b> 0,00 €	<b>HORAS MOP:</b> 4,9 h.	<b>TOTAL PINTURA:</b> 429,07 €	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b> 591,77 €
	<b>TOTAL MOP:</b> 196,00 €		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



**MODELO: VW POLO 5P**

**MATRICULA: 7961KVV**

**FECHA: 05/04/2024**






**MODELO: VW POLO 5P**

**MATRICULA: 7961KVV**

**FECHA: 05/04/2024**







MODELO: VW POLO 5P

MATRICULA: 7961KVV

FECHA: 05/04/2024





MODELO: VW POLO 5P

MATRICULA: 7961KVV

FECHA: 05/04/2024





MODELO: VW POLO 5P


MATRICULA: 7961KVV

FECHA: 05/04/2024





MODELO: VW POLO 5P  
MATRICULA: 7961KVV  
FECHA: 05/04/2024







**MODELO: VW POLO 5P**

**MATRICULA: 7961KVV**

**FECHA: 05/04/2024**

