

MARCA: ALD AUTOMOTIVE MODELO: MERCEDES CLA SW

KM: 56938

**BASTIDOR** WDD1179431N770641

COLOR: ROJO

MATRICULA: 0036KVL
FECHA TASACIÓN: 09/04/2024
LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.				0,31	8,43 €	20,83 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aleta trasera Dch.			0,2	0,62	16,86 €	49,66€	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Capó				1,35	36,7 €	90,7 €	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61 €	17,01€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Kit de pegado de lunas		27 €				27€	SUSTITUCION	Otros	Retirar y sustituir
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta dlt. Izq. Aluminio		40 €				40 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño menor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Dch. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Parabrisas		266,11€	1,8			202,39€	SUSTITUCION	Chinazo	Retirar y sustituir( - REF: A1566700400)
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,7€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,84	48,85 €	82,45 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.				0,75	20,34 €	50,34€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.						0€	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Puerta trasera Izq.				0,59	16,12 €	39,72€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Tapizado cojín asiento Dlt. Izq. Cuero						0€	RECORDATORIO	Desgaste por uso	No valorable

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 40 €  PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 40 €  DESCUENTO PIEZAS: 0 %  FORFAIT: 0 €  FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 413,11 € DESCUENTO: 135,72 € TOTAL PIEZAS: 277,39 €	HORAS MO: 2 TOTAL MO: 80 € HORAS MOP: 5,23 TOTAL MOP: 209,2 €	MATERIAL PINTURA: 193,21 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 450,74 €	BASE IMPONIBLE: 808,13 € IVA (21%): 169,71 € TOTAL PERITACIÓN: 977,84 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Én el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



Fecha Tasación: 09/04/2024 Matricula: 0036KVL

KM: 56938

Bastidor: WDD1179431N770641





















Fecha Tasación: 09/04/2024 Matricula: 0036KVL

KM: 56938 Bastidor: WDD1179431N770641





















Fecha Tasación: 09/04/2024 Matricula: 0036KVL

KM: 56938 Bastidor: WDD1179431N770641





















Fecha Tasación: 09/04/2024 Matricula: 0036KVL

KM: 56938

Bastidor: WDD1179431N770641
























KM: 56938

Bastidor: WDD1179431N770641











