



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

## Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	0825424E0
Fecha encargo	22/05/2024	Fecha informe	28/05/2024
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

### Vehículo

Marca/Modelo	Toyota CHR	Acabado/Versión	
Motor	1798CC 100KW (136) HYBRID	Matrícula	5673LPK
Puertas		Número de bastidor	NMTK33BX90R119947
Kilómetros	27364	Color	
Tipo de Vehículo	Todoterreno	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		KRON HUMANICS S.L Carretera la Esclusa 8, SEVILLA. 41011 Sevilla (Sevilla) España	
Implicación en el siniestro			

### Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

### Valoración del impacto1

## Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	37,52 €	Materiales	284,62 €	Importe M.O. (Pintura)	326,96 €
Dto. Piezas/Recambios	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal Piezas/Recambios	0,00 €	Subtotal M.O.	37,52 €	Subtotal M. Pintura	284,62 €	Subtotal M.O. (Pintura)	326,96 €

Detalle de los daños

Mano de obra (Chapa 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa	GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,50 h	26,80 €
Reparar	Chapa	GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,20 h	10,72 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra	
Importe	37,52 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	37,52 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	284,62 €	1,00	284,62 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	6,10 h	0,00 €	1,00	326,96 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona inf) Reparación (S=0) (L=1) Texturado Completo	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	611,58 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	611,58 €

Subtotal

Subtotal	649,10 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	649,10 €
Importe imp.	136,31 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
649,10 €	136,31 €	785,41 €	0,00 €	785,41 €

**Texto Legal:**

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.