

MARCA: ALD AUTOMOTIVE MODELO: VW POLO 5P

KM: 30504

BASTIDOR WVW1ZZZAWZMY08006

COLOR: GRIS METALIZADO

MATRICULA: 0723LPC
FECHA TASACIÓN: 24/05/2024
LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	PRECIO	TIEMPO	TIEMPO	MATERIAL	TOTAL	NIVEL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
PIEZA	MONTAJE	PIEZA	MO	MOP	PINTURA	LINEA	DAÑO	DAÑO	ACCION
Aleta trasera Dch.	0,3					11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Aleta trasera Izq.			0,4	0,37	10,17 €	40,2 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Capó						0€	RECORDATORIO	Pintura Saltada	No valorable
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado				0,16	10,61€	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61 €	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
compresor de inflado neumáticos		204 €				204 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir(- REF: 5N0012615G)
Llanta Trs. Izq. Aluminio		40 €				40 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado	0,6		1	0,84	48,85 €	144,01€	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Portón trasero			0,3			11,7€	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Puerta delantera Dch.			0,2	0,74	20,09 €	56,75 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.				0,74	20,09 €	48,95 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,2	0,56	15,38 €	45,02 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Techo completo			0,3			11,7€	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 244 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 244 €	HORAS MO: 3,3 TOTAL MO: 128,7 € HORAS MOP: 4,18 TOTAL MOP: 163,02 €	MATERIAL PINTURA: 171,1 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 382,45 €	BASE IMPONIBLE: 755,15 € IVA (21%): 158,58 € TOTAL PERITACIÓN: 913,73 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Én el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es garvagh@garvaghenterprises.com Pag



Fecha Tasación: 24/05/2024 Matricula: 0723LPC





















Fecha Tasación: 24/05/2024 Matricula: 0723LPC






















Fecha Tasación: 24/05/2024 Matricula: 0723LPC


KM: 30504

Bastidor: WVW1ZZZAWZMY08006





















Fecha Tasación: 24/05/2024 Matricula: 0723LPC























Fecha Tasación: 24/05/2024 Matricula: 0723LPC



