



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: VW POLO 5P
KM: 30127
BASTIDOR: WVVZZZAWZMY078940
COLOR: GRIS

MATRICULA: 2240LPB
FECHA TASACIÓN: 22/05/2024
LUGAR TASACIÓN: GUADALIX


DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
.Guarnecidos / revestimientos						0 €	RECORDATORIO	Agujeros	No valorable(guarnecidos y revestimientos)
Aleta delantera Dch.						0 €	RECORDATORIO	Pintura Saltada	No valorable
Aleta trasera Dch.			0,2	0,37	10,17 €	32,4 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.						0 €	RECORDATORIO	Abollado(s) menor(es) de 100mm	No valorable
Capó			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abricantado
compresor de inflado neumáticos		204 €				204 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir(- REF: 5N0012615G)
Llanta Dlt. Dch. Aluminio						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Paragolpes delantero Pintado			0,6	0,61	35,3 €	82,49 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Portón trasero			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abricantado
Puerta delantera Dch.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abricantado
Puerta delantera Izq.			0,2	0,74	20,09 €	56,75 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura


CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 204 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 204 €	HORAS MO: 1,9 TOTAL MO: 74,1 € HORAS MOP: 2,56 TOTAL MOP: 99,84 €	MATERIAL PINTURA: 114,41 € CONSTANTE PINTURA: 48,33 € TOTAL PINTURA: 262,58 €	BASE IMPONIBLE: 540,68 € IVA (21%): 113,54 € TOTAL PERITACIÓN: 654,22 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
 La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
 Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
 En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.







109106 compresor de pñf.560 (recambios)

