

MARCA: ALD AUTOMOTIVE MODELO: BMW SERIE 6 GT

KM: 74883

BASTIDOR WBAJX21080CE21084

COLOR: Gris metalizado

MATRICULA: 3205LGR FECHA TASACIÓN: 08/07/2024 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.			0,2	0,39	10,66 €	33,67 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta delantera Izq.				0,39	10,66 €	25,87 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aleta trasera Izq.			0,2	0,62	16,86€	48,84€	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Llanta dlt. Izq. Aluminio						0€	RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
Llanta Trs. Dch. Aluminio		150€				150€	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Izq. Aluminio		150€				150€	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Portón trasero				0,89	24,3 €	59,01€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.				0,82	22,32 €	54,3 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Izq.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Rejilla Dch. parag. Dlt. Texturado	1	46,67 €				85,67 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir(- REF: 51117415587)

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 €	SUBTOTAL PIEZAS: 346,67 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 346,67 €	HORAS MO: 1,7 TOTAL MO: 66,3 € HORAS MOP: 3,11 TOTAL MOP: 121,29 €	MATERIAL PINTURA: 84,8 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 252,89 €	BASE IMPONIBLE: 665,86 € IVA (21%): 139,83 € TOTAL PERITACIÓN: 805,69 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Én el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es garvagh@garvaghenterprises.com Pag



Fecha Tasación: 08/07/2024 Matricula: 3205LGR

KM: 74883





















Fecha Tasación: 08/07/2024 Matricula: 3205LGR

KM: 74883























Fecha Tasación: 08/07/2024 Matricula: 3205LGR

KM: 74883 Bastidor: WBAJX21080CE21084



















Fecha Tasación: 08/07/2024 Matricula: 3205LGR

KM: 74883





















Fecha Tasación: 08/07/2024 Matricula: 3205LGR

KM: 74883






















Fecha Tasación: 08/07/2024 Matricula: 3205LGR

KM: 74883






















Fecha Tasación: 08/07/2024 Matricula: 3205LGR KM: 74883



