



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE

**MODELO:** VW T ROC

**KM:** 68147

**BASTIDOR:** WVGZZA1ZLV023295

**COLOR:** Gris metalizado

**MATRICULA:** 4575LGT

**FECHA TASACIÓN:** 15/07/2024

**LUGAR TASACIÓN:** VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,29	7,55 €	18,86 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aleta delantera Izq.				0,29	7,55 €	18,86 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aleta trasera Dch.			0,2	0,43	11,08 €	35,65 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aletín/moldura aleta Dlt Izq. Textur.				0,31		12,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Capó						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	10,61 €	16,85 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Guarnecido Porton		50 €				50 €	FORFAIT	Agujeros	Reparar
Guarnecido puerta Dlt. Izq.						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
-Interior vehículo						0 €	RECORDATORIO	Limpieza	No valorable
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		90 €				90 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado				0,07	13,21 €	15,94 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Manilla ext. puerta Trs. Dch. Pintado				0,07	13,21 €	15,94 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura Paragolpes trs. Dch. Cromada		48,75 €	0,2			56,55 €	SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir( - REF: 2GA807834A2ZZ )
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas con sensor lluvia						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado			0,4	0,45	25,81 €	58,96 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Piloto Retrovisor Izq.						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Porton superior				0,35		13,65 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,2	0,74	19,1 €	55,76 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.				0,74	19,1 €	47,96 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.			0,5	0,64	16,51 €	60,97 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Izq.				0,64	16,51 €	41,47 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD AUTOMOTIVE  
**MODELO:** VW T ROC  
**KM:** 68147  
**BASTIDOR:** WVGZZA1ZLV023295  
**COLOR:** Gris metalizado

**MATRICULA:** 4575LGT  
**FECHA TASACIÓN:** 15/07/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION


CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO: 39 €</b> <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 €</b> <b>DESCUENTO PIEZAS: 0 %</b> <b>FORFAIT: 0 €</b> <b>FRANQUICIA: 0 €</b>	<b>SUBTOTAL PIEZAS: 188,75 €</b> <b>DESCUENTO: 0 €</b> <b>TOTAL PIEZAS: 188,75 €</b>	<b>HORAS MO: 1,5</b> <b>TOTAL MO: 58,5 €</b> <b>HORAS MOP: 5,79</b> <b>TOTAL MOP: 225,81 €</b>	<b>MATERIAL PINTURA: 195,54 €</b> <b>CONSTANTE PINTURA: 46,8 €</b> <b>TOTAL PINTURA: 468,15 €</b>	<b>BASE IMPONIBLE: 715,4 €</b> <b>IVA (21%): 150,23 €</b> <b>TOTAL PERITACIÓN: 865,63 €</b>

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.











T0010101 Guamecido puerta Dtr. Iqz























