

MARCA: ALD AUTOMOTIVE

MODELO: MINI 5p KM: 46927

BASTIDOR WMWXR51000TM80990

COLOR: Verde metalizad

MATRICULA: 4194KVF FECHA TASACIÓN: 24/07/2024

LUGAR TASACIÓN: SALOBRAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,16	4,46 €	10,7€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Aleta trasera Dch.			0,3			11,7€	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Aleta trasera Izq.			0,6	0,4	11,21 €	50,21€	DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Izq. Textur.				0,31	20,75 €	32,84€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Anagramas porton trasero			0,2			7,8 €	REP./INTERVEN.	Desmontar/ Montar	Reparar
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		90€				90€	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta dlt. Izq. Aluminio		90€				90€	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Dch. Aluminio		90 €				90€	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Izq. Aluminio		90€				90€	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Moldura central paragolpes trs. Pintada				0,16	10,61 €	16,85€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Parabrisas						0€	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes trasero Pintado				0,61	35,3 €	59,09€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Portón trasero				0,45	12,15€	29,7€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.				0,63	17,11 €	41,68€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.				0,63	17,11 €	41,68€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Segundo juego llaves		150€				150€	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 510 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 510 €	HORAS MO: 1,1 TOTAL MO: 42,9 € HORAS MOP: 3,35 TOTAL MOP: 130,65 €	MATERIAL PINTURA: 128,7 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 306,15 €	BASE IMPONIBLE: 859,05 € IVA (21%): 180,4 € TOTAL PERITACIÓN: 1039,45 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es



Fecha Tasación: 24/07/2024 Matricula: 4194KVF

KM: 46927 Bastidor: WMWXR51000TM80990





















Fecha Tasación: 24/07/2024 Matricula: 4194KVF

KM: 46927 Bastidor: WMWXR51000TM80990





















Fecha Tasación: 24/07/2024 Matricula: 4194KVF

KM: 46927

Bastidor: WMWXR51000TM80990





















Fecha Tasación: 24/07/2024 Matricula: 4194KVF

KM: 46927

Bastidor: WMWXR51000TM80990





















Fecha Tasación: 24/07/2024 Matricula: 4194KVF

KM: 46927

Bastidor: WMWXR51000TM80990
























Fecha Tasación: 24/07/2024 Matricula: 4194KVF

KM: 46927 Bastidor: WMWXR51000TM80990











