

MARCA: ALD AUTOMOTIVE

MODELO: NISSAN NV200 FURGON

KM: 19023

BASTIDOR VSKHBAM20U0177897

COLOR: BLANCO

MATRICULA: 2714KYS FECHA TASACIÓN: 25/07/2024

LUGAR TASACIÓN: VILANOVA I LA GELTRU

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	PRECIO	TIEMPO	TIEMPO	MATERIAL	TOTAL	NIVEL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
PIEZA	MONTAJE	PIEZA	MO	MOP	PINTURA	LINEA	DAÑO	DAÑO	ACCION
Aleta trasera Dch.			0,4	1,55		76,05 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Capó						0€	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado				0,16	10,11€	16,35 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Texturado				0,16	10,11€	16,35 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Neumático delantero Dch.						0€	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo >	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0€	RECORDATORIO	2mm Neumáticos con 4mm< dibujo >	No valorable
Neumático trasero Dch.						0€	RECORDATORIO	2mm Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0€	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo >	No valorable
Parabrisas						0€	RECORDATORIO	4mm Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes trasero Texturado				0,42	20,87€	37,25€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 0 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 0 €	HORAS MO: 0,4 TOTAL MO: 15,6 € HORAS MOP: 2,29 TOTAL MOP: 89,31 €	MATERIAL PINTURA: 41,09 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 177,2 €	BASE IMPONIBLE: 192,8 € IVA (21%): 40,49 € TOTAL PERITACIÓN: 233,29 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Én el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es garvagh@garvaghenterprises.com pa



Fecha Tasación: 25/07/2024 Matricula: 2714KYS

KM: 19023






















Fecha Tasación: 25/07/2024 Matricula: 2714KYS

KM: 19023





















Fecha Tasación: 25/07/2024 Matricula: 2714KYS


KM: 19023





















Fecha Tasación: 25/07/2024 Matricula: 2714KYS

KM: 19023 Bastidor: VSKHBAM20U0177897





















Fecha Tasación: 25/07/2024 Matricula: 2714KYS KM: 19023



