



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

## Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	_____
Código de encargo	_____	Código	0946845A0
Fecha encargo	02/08/2024	Fecha informe	06/08/2024
Perito/a responsable (Int.)	NICOLÁS ADOLFO JANNONE JURADO	Tipo de intervención	Peritación de finalización

### Vehículo

Marca/Modelo	Peugeot 308	Acabado/Versión	_____
Motor	FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO	Matrícula	4587LDG
Puertas	_____	Número de bastidor	VF3LBYHZPKS500081
Kilómetros	69577	Color	_____
Tipo de Vehículo	_____	Categoría del vehículo	_____
Forma parte de	_____		
Taller		Talleres Quart S.L C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POBLET. 46930 Quart de Poblet (Valencia/València) España	

Implicación en el siniestro

### Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	_____

### Valoración del impacto<sup>1</sup>

## Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	214,40 €	Materiales	313,71 €	Importe M.O. (Pintura)	337,68 €
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal M.O.	214,40 €	Subtotal M. Pintura	313,71 €	Subtotal M.O. (Pintura)	337,68 €

Detalle de los daños

### Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Guarnecido 53.60€, Chapa 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Desmontar y montar	Guarnecido	90EGFA	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,30 h	16,08 €
Desmontar y montar	Guarnecido	90EH0A	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,20 h	10,72 €
Reparar	Chapa	GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,30 h	16,08 €
Reparar	Chapa	GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,10 h	5,36 €
Reparar	Chapa	GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,10 h	5,36 €
Reparar	Chapa	GtT92010	Reparar Techo	3,00 h	160,80 €

Mano de obra

Importe	214,40 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	214,40 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	313,71 €	1,00	313,71 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	6,30 h	0,00 €	1,00	337,68 €
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=1) (L=0) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta dl iz Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Techo Reparación (S=6) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura

Importe	651,39 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	651,39 €

Subtotal

Subtotal	865,79 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	865,79 €
Importe imp.	181,82 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
865,79 €	181,82 €	1.047,61 €	0,00 €	1.047,61 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.