



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: KIA STONIC
KM: 76875
BASTIDOR: KNAD6811AL6436942
COLOR: Blanco

MATRICULA: 6738LHW
FECHA TASACIÓN: 09/08/2024
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.				0,42		16,38 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Capó				0,94	25,54 €	62,2 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado				0,16	10,11 €	16,35 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Guarnecido Porton		50 €				50 €	REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
-Guarnecidos / revestimientos						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable(maletero)
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		90 €				90 €	REP./INTERVEN.	Arañazo	Reparar
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Pomo Palanca de cambio						0 €	RECORDATORIO	Arañazo	No valorable
Puerta trasera Izq.			0,3			11,7 €	PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abricantado
Punta paragolpes Trs. Izq. Pintada				0,3		11,7 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Techo Guarnecido central		50 €				50 €	REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 190 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 190 €	HORAS MO: 0,3 TOTAL MO: 11,7 € HORAS MOP: 2,43 TOTAL MOP: 94,77 €	MATERIAL PINTURA: 70,95 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 212,52 €	BASE IMPONIBLE: 414,22 € IVA (21%): 86,99 € TOTAL PERITACIÓN: 501,21 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
 La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
 Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
 En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito.









001101 Puerta trasera Izq.



001702 Punta paragolpes Trs. Izq. Pintada



001702 Punta paragolpes Trs. Izq. Pintada



10510101 Guarnición Portón



10900803 Guarnición / Revestimiento



10900803 Guarnición / Revestimiento



