



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	,
Código de encargo		Código	0951339A0
Fecha encargo	13/04/2024	Fecha informe	12/09/2024
Perito/a responsable (Int.)	NICOLÁS ADOLFO JANNONE JURADO	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	tesla MODEL Y	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	7000KZM
Puertas		Número de bastidor	5YJSA7E46KF331616
Kilómetros	26989	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		Talleres Quart S.L	
		C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POBLET.	
		46930 Quart de Poblet (Valencia/València)	
		España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?	No				
Descuentos					
Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	10,72 €	Materiales	108,82 €	Importe M.O. (Pintura)	171,52 €
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal M.O.	10,72 €	Subtotal M. Pintura	108,82 €	Subtotal M.O. (Pintura)	171,52 €

Detalle de los daños

Mano de obra (Chapa 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Reparar	Chapa	GtT9050L	Reparar Aleta tr iz	0,10 h	5,36 €
Reparar	Chapa	GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,10 h	5,36 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra	
Importe	10,72 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	10,72 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Aleta tr iz Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	108,82 €	1,00	108,82 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	3,20 h	0,00 €	1,00	171,52 €
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=1) (L=0)	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	280,34 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	280,34 €

Subtotal

Subtotal	291,06 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	291,06 €
Importe imp.	61,12 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
291,06 €	61,12 €	352,18 €	0,00 €	352,18 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.