



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Valoración de daños)

Compañía	ALD Automotive S.A.U.	Nº de siniestro	,
Código de encargo		Código	0961654A0
Fecha encargo	09/09/2024	Fecha informe	13/09/2024
Perito/a responsable (Int.)	NICOLÁS ADOLFO JANNONE JURADO	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Audi A1	Acabado/Versión	
Motor	MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5	Matrícula	2328KYK
Puertas		Número de bastidor	WAUZZZGB9KR061870
Kilómetros	69723	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		Talleres Quart S.L C/ Trece Rosas, 11 , QUART DE POBLET. 46930 Quart de Poblet (Valencia/València) España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?	No				
Descuentos					
Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto¹

Desglose de importes

Piezas/Recambios	0,00 €	Importe M.O.	139,36 €	Materiales Pintura	98,42 €	Importe M.O. (Pintura)	139,36 €
Dto. Piezas/Recambios	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal Piezas/Recambios	0,00 €	Subtotal M.O.	139,36 €	Subtotal M. Pintura	98,42 €	Subtotal M.O. (Pintura)	139,36 €

Detalle de los daños

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Chapa 53.60€, Electricidad 53.60€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Otra	Electricidad	91631500	Ajustar Calibración dinámica sensor proximidad	0,20 h	10,72 €
Desmontar y montar	Chapa	66551900	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz	0,40 h	21,44 €
Desmontar y montar	Chapa	63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,70 h	37,52 €
Reparar	Chapa	GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	53,60 €
Reparar	Chapa	GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,30 h	16,08 €

Mano de obra	
Importe	139,36 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	139,36 €

Pintura (M.O. 53.60€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=1) (L=0) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	Constante de pintura	0,00 h		1,00	0,00 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	0,00 h	98,42 €	1,00	98,42 €
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	2,60 h	0,00 €	1,00	139,36 €
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=2) (L=0) Color Carrocería Completo	0,00 h		1,00	0,00 €

Pintura	
Importe	237,78 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	237,78 €

Subtotal

Subtotal	377,14 € Dto. Subtotal	0,00 € Base imponible	377,14 €
Importe imp.	79,20 €	Imp. aplicado	IVA (21.00%)

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
377,14 €	79,20 €	456,34 €	0,00 €	456,34 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.