

MARCA: ALD AUTOMOTIVE MODELO: OPEL CORSA 5P

KM:77146

BASTIDOR VXKUPHMHDL4249588

COLOR: BLANCO

MATRICULA: 3663LKT

FECHA TASACIÓN: 12/09/2024 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.				0,3		11,7 €	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrillantado
Aleta delantera Izq.			0,2	0,22	5,95€	22,33 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.			0,4	0,47	12,9€	46,83 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.			0,3	0,47	12,9€	42,93 €	DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Capó				0,97	26,54 €	64,37 €	DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	Pintura
Llanta Dlt. Dch. Aluminio		90 €				90 €	FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta dlt. Izq. Aluminio		90 €				90 €	FORFAIT	Arañazo	Reparar
Neumático delantero Dch.						0€	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0€	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0€	RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo >	No valorable
Neumático trasero Izq.						0€	RECORDATORIO	4mm Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas con sensor lluvia						0€	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	35,3 €	59,09€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,84	48,85 €	81,61€	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.				0,74	20,09€	48,95 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Izq.				0,74	20,09€	48,95 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Dch.				0,54	14,63€	35,69€	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Izq.				0,3		11,7€	PULIDO	Arañazo	Pulido y abrillantado

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 180 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 180 €	HORAS MO: 0,9 TOTAL MO: 35,1 € HORAS MOP: 6,2 TOTAL MOP: 241,8 €	MATERIAL PINTURA: 197,25 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 485,85 €	BASE IMPONIBLE: 700,95 € IVA (21%): 147,2 € TOTAL PERITACIÓN: 848,15 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

www.garvagh.es




Fecha Tasación: 12/09/2024 Matricula: 3663LKT

KM: 77146 Bastidor: VXKUPHMHDL4249588





















Fecha Tasación: 12/09/2024 Matricula: 3663LKT

KM: 77146

Bastidor: VXKUPHMHDL4249588























Fecha Tasación: 12/09/2024 Matricula: 3663LKT KM: 77146 Bastidor: VXKUPHMHDL4249588






















Fecha Tasación: 12/09/2024 Matricula: 3663LKT

KM: 77146

Bastidor: VXKUPHMHDL4249588























Fecha Tasación: 12/09/2024 Matricula: 3663LKT

KM: 77146 Bastidor: VXKUPHMHDL4249588









