



Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: FORD KUGA 5P
KM: 51223
BASTIDOR: WFOAXXWPM AJJ12727
COLOR: Rojo

MATRICULA: 7006KRP
FECHA TASACIÓN: 23/09/2024
LUGAR TASACIÓN: ALD LEGANES

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Pintado				0,33	21,74 €	34,61 €	DAÑO LEVE	Pintura Saltada	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Izq. Pintado				0,33	21,74 €	34,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs. Dch. Pintado				0,33	21,74 €	34,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
-Interior vehículo		50 €				50 €	REP./INTERVEN.	Limpieza	Reparar
Llanta Dlt. Dch. Aluminio						0 €	RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
-Mecánica vehículo						0 €	RECORDATORIO	Agujeros	No valorable(batería descargada)
Paragolpes delantero Pintado				0,84	48,85 €	81,61 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,45	25,81 €	43,36 €	DAÑO LEVE	Pintura Saltada	Pintura
-Pieza de equipamiento						0 €	RECORDATORIO	Otros	No valorable(cámara trasera no funciona correctamente)
Puerta delantera Dch.				0,9	23,34 €	58,44 €	DAÑO SUPERFICIAL	Pintura Saltada	Pintura
Puerta trasera Dch.				0,81	20,99 €	52,58 €	DAÑO SUPERFICIAL	Pintura Saltada	Pintura
Puerta trasera Izq.				0,81	20,99 €	52,58 €	DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Spoiler trasero				0,31	20,75 €	32,84 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 € PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 € DESCUENTO PIEZAS: 0 % FORFAIT: 0 € FRANQUICIA: 0 €	SUBTOTAL PIEZAS: 50 € DESCUENTO: 0 € TOTAL PIEZAS: 50 €	HORAS MO: 0 TOTAL MO: 0 € HORAS MOP: 5,11 TOTAL MOP: 199,29 €	MATERIAL PINTURA: 225,95 € CONSTANTE PINTURA: 46,8 € TOTAL PINTURA: 472,04 €	BASE IMPONIBLE: 522,04 € IVA (21%): 109,63 € TOTAL PERITACIÓN: 631,67 €

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución. Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito.





10901103 - Pieza de equipamiento







